

Områden för avhjälpandeåtgärder, f.d. Rönneshytta Sågverk

Förklaringar

- Farligt avfall (FA)
- Saneringsdjup 0,5 m
- Saneringsdjup 2 m
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

A Primärt område
B Sekundärt område
C Sekundärt område
D Övriga områden

Datum: 2018-01-11

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

Samtliga provpunkter 2008-2017 f.d. Rönneshytta Sågverk

Förklaringar

- Sweco 2008 (0801-0816)
- Golders 2012 (001-222)
- Structor okt 2017 (0-75)
- Structor dec 2017 (1701-1778)
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Observera! Provpunktens namn för Golders provpunkter står alltid till höger om punkten, Övrig numrering är placerade utifrån bästa möjliga lokalisering och kan därför variera

Datum: 2018-01-11

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

N

0 50 100 200 m

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Samtliga provpunkter 2008-2017 f.d. Rönneshytta Sågverk

Förklaringar

- Sweco 2008 (0801-0816)
- Golders 2012 (001-222)
- Structor okt 2017 (0-75)
- Structor dec 2017 (1701-1778)
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Observera! Provpunktens namn för Golders provpunkter står alltid till höger om punkten, Övrig numrering är placerade utifrån bästa möjliga lokalisering och kan därför variera

Datum: 2018-01-11

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

0 15 30 60 m

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community



Uppmätta dioxinhalter i mark vid 0-0,5 m djup f.d Rönneshytta Sågverk

Förklaringar

- Dioxinhalt över 90 ng/kg TS
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Datum: 2018-01-11

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

Uppmätta dioxinhalter i mark vid 0-0,5 m djup f.d Rönneshytta Sågverk

N

330
480
91
131
100
196
1600
310
390
130
3700
190
4800
59000
14000
760
1100
210
950
1800
7900
2400
740
2300
1400
23000
4500
950
190
540
2900
260
2000
96
860
1100
23000
19000
93
843
330
305
290
13000
160
2600
5000
7000
206
223
309
309
160
130
840
100

0 12,5 25 50 m

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Förklaringar

- Dioxinhalt över 90 ng/kg TS
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Datum: 2018-01-11

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun



Uppmätta dioxinhalter i mark vid 0,5-1 m djup f.d. Rönneshytta Sågverk

Förklaringar

- Dioxinhalt över 90 ng/kg TS
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Datum: 2018-01-12

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

Uppmätta dioxinhalter i mark vid 0,5-1 m djup f.d. Rönneshytta Sågverk

Förklaringar

- Dioxinhalt över 90 ng/kg TS
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Datum: 2018-01-12

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

Uppmätta dioxinhalter i mark vid 1-2 m djup f.d. Rönneshytta Sågverk

N

1600

110

430

3920

0 50 100 200 m

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Förklaringar

- Dioxinhalt över 90 ng/kg TS
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Datum: 2018-01-12

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

Uppmätta dioxinhalter i mark vid 1-2 m djup f.d. Rönneshytta Sågverk

Förklaringar

- Dioxinhalt över 90 ng/kg TS
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Datum: 2018-01-12

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

Uppmätta dioxinhalter i mark under 2 m djup f.d. Rönneshytta Sågverk

N

104

0 20 40 80 m

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Förklaringar

- Dioxinhalt över 90 ng/kg TS
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag
- Väg

Datum: 2018-01-12

Koordinater i plan: SWEREF 99 TM

© ESRI, Askersunds kommun

Identifierad förekomst av pentaklorfenol 2008-2017 f.d. Rönneshytta Sågverk

N

0814
0812
12GA006
0813
60:1
0809
0808
12GA018
0806
12GA001
12GA009
0807
12GA017
0805
1768:7
1768:8
1768:6
63:8
63:9
63:7
67:3

0 10 20 40 m

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Förklaringar

Uppmätta Pentaklorfenolhalter

- Halter i övre jordlagret (0-0,5 m)
- Halter i mark under 0,5 m
- Byggnader gamla sågverket
- Transportband doppning och avrin.
- Travers gamla sågverket
- Tidigare barkupplag
- Timmersortering gamla sågverket
- Timmerupplag

Datum: 2018-01-12

Koordinater i plan: SWEREF99 TM

© ESRI, Askersunds kommun